

INNOVATÍV ÉS ESZTÉTIKUS

megoldások a Terrántól, a tető
szakszerű átszellőztetéséhez!

Újdonság

**Új, tetősíkba simuló szellőzőcserepek,
hogy a tető minden szempontból otthona koronája legyen.**

Ezzel a modern megoldással egy homogén, egységes fedéskép alakítható ki,
amely letisztult megjelenést eredményez, valamint növeli a tetőszerkezet
élettartamát és a tetőtéri lakókomfortot.

TERRÁN
OTTHON A JÖVŐBEN

50
ÉV
GARANCIA
TERRÁN
• 1920 óta •

Ismerje meg a Terrán új szellőzőcserepeit!

A szellőzőcserepek az átszellőztetett tetőszerkezetekben a levegő kivezetésére szolgálnak. Segítségükkel a fedés alatti levegő könnyen tud mozogni. A megfelelő számban beépített szellőzőcserepek jelentős mértékben növelik a tetőszerkezet élettartamát, a a tetőtéri lakókomfortot, valamint a tető esztétikai megjelenését is. Minden egyes szarufaköz szellőzéséről gondoskodni kell, így az élgerinc mentén is szükségessé válhat a szellőzőcserepek elhelyezése.



RUNDO

Méret: 330 x 415 mm
Fedési szélesség: 298 mm
Anyagszükséglet:
szarufaközönként min. 3 db



ZENIT

Méret: 330 x 420 mm
Fedési szélesség: 298 mm
Anyagszükséglet:
szarufaközönként min. 3 db



SYNUS

Méret: 330 x 420 mm
Fedési szélesség: 300 mm
Anyagszükséglet:
szarufaközönként min. 3 db



DANUBIA, COPPO, RENOVA PLUS

Méret: 330 x 420 mm
Fedési szélesség: 300 mm
Anyagszükséglet:
szarufaközönként min. 6 db

 **Minden esetben ellenőrizze az ajánlatban szereplő szellőzőcserepek pontos mennyiségét!**

Mire figyeljen?

Például egy 158 m² tető esetén a régi szellőzőcserepből 24 db-ot kellett elhelyezni a tetőn, míg az új szellőzőcserepből már 70 db-ra van szükség!*

*A példában egy 10x10 m-es "kádárkocka" épületet vettünk alapul, 40 fokos tetőhajlásszöggel és 50 cm-es eresztúlnyúlással, Rundo tetőcsereppel fedve. A Danubia, Coppo és Renova Plus tetőcserepek esetében ennél nagyobb mennyiségben van szükség az új szellőzőcserepekre.



A NAGYOBB ANYAGSZÜKSÉGLET NEM OKOZ ÉRDEMI TÖBBLETKÖLTSÉGET,



mivel az új szellőzők ára kedvezőbb, emellett a tetőfedéshez szükséges alapcserepek mennyisége is csökken a szellőzők számával. Így egy jobb ár-érték arányú terméket tud megvásárolni, hiszen innovatív, megfelelő tetőátszellőztetést biztosító megoldással, egy szebb, esztétikusabb tető alatt élhet családjával.

Mi történik, ha nem a megfelelő számú szellőzőcserep kerül beépítésre?



A nagyobb mértékű páralecsapódás a fedés alatt rongálja a tetőszerkezetet.



Magasabb hőmérséklet a tetőtérben a nem megfelelő átszellőzés miatt.

Szakmai tanácsadás:
kiszamoljuk@terranteto.hu

Milyen témában lehetünk a segítségére?
tetotepitek.hu

Segédprogram
[Kalkulátorok!](#)